**26.51.43.117** Код ОКПД 2

9030 20 990 0 Код ТН ВЭД ТС

EHE

Ex



# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПИТ МЕ ПАСПОРТ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 012/2011 ЦКЛГ.405541.002 ПС ТР



ЗАО "НПП "Центравтоматика" г. Воронеж 2020



### Содержание

	Введение	3
1	Назначение	
2	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
3	Указания по монтажу, сборке, наладке и обслуживанию	. 10
4	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИТ МЕ (МОНТАЖЕ, ПУСКО-	
НАЛ	ІАДОЧНЫХ РАБОТАХ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ)	. 12
5	Показатели надежности	. 12
6	Параметры предельных состояний	. 12
7	Перечень возможных неисправностей в процессе использования ПИТ МЕ по	
НАЗ	НАЧЕНИЮ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ	. 13
8	Комплектность	. 13
9	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИТ МЕ,	
ОБУ	СЛАВЛИВАЮЩИХ ЕГО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ	. 14
10	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, УСЛОВИЯМ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ	. 15
11	Требования к утилизации	. 16
12	Требования к персоналу	. 17
ПРІ	ИЛОЖЕНИЕ A (СПРАВОЧНОЕ) – ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	.18



Данный документ составлен согласно пункта 6 Статьи 4 ТР ТС 012/2011, предназначен для передачи Потребителю и распространяется на преобразователь измерительный ПИТ МЕ, именуемый в дальнейшем " ПИТ МЕ".

ПИТ МЕ имеет взрывозащищенное исполнение, соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах" и предназначен для эксплуатации в составе систем противоаварийной защиты.

Взрывозащищенное исполнение ПИТ МЕ обеспечивается выполнением требований ГОСТ 31610.0 , видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" по ГОСТ 31610.11 . Маркировка взрывозащиты – **[Ex ia Ga] IIC** по ГОСТ 31610.0.

Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты.

Изготовитель оставляет за собой право введения конструктивных изменений, связанных с дальнейшим улучшением конструкции ПИТ МЕ, не влияющих на его характеристики и не изменяющих условия эксплуатации.

На корпусе ПИТ МЕ установлены планки с маркировкой, содержащей:

- наименование изготовителя или его зарегистрированный товарный знак;
- условное обозначение изделия;
- заводской номер и год изготовления изделия;
- знак утверждения типа;
- специальный знак Ex взрывобезопасности (Приложение 2 к ТР ТС 012/2011);
- единый знак EAC обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
  - основная погрешность;
  - надписи "ОБРЫВ", "ОБМЕН", "УСТ.1", "УСТ.2", "СЕТЬ", номера контактов 1-12.
  - надпись "ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ";
  - маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0;
  - наименование органа по сертификации ;
  - номер сертификата соответствия;
- выходные параметры искробезопасной цепи: максимальное выходное
   напряжение U<sub>0</sub>, максимальный выходной ток I<sub>0</sub>, допустимые значения индуктивности
   L<sub>0</sub> и емкости C<sub>0</sub> нагрузки с учетом реактивных параметров линии связи;
  - максимальная температура окружающей среды  $t_a < 50$  °C;
  - степень защиты оболочки ІР 20 по ГОСТ 14254;



- маркировка исполнений ПИТ-ТС МЕ или ПИТ-ТП МЕ;
- обозначение технических условий и схему электрическую соединений ПИТ МЕ.

Пример записи обозначения ПИТ МЕ для термопребразователей сопротивления (далее - TC) типа П с номинальной статической характеристикой (далее - HCX)  $\alpha$ =0,00391 °C<sup>-1</sup>, R<sub>o</sub>=100 Ом на диапазон температур измерений от 0 до 300 °C с подключением по трехпроводной линии связи при заказе и в документации другой продукции:

Преобразователь измерительный ПИТ-ТС МЕ 100П/3/ 0-300°C ЦКЛГ.405511.002 ЦКЛГ.405541.002 ТУ.

Пример записи обозначения ПИТ МЕ для термопар (далее – ТП) с HCX ТХК (L) на диапазон измерений температур от минус 50 до плюс 100  $^{\circ}$ C с температурой свободного конца термопары  $0^{\circ}$ C при заказе и в документации другой продукции:

Преобразователь измерительный ПИТ-ТП МЕ ТХК (L)/0/ -50...+100 °C ЦКЛГ.405521.003 ЦКЛГ.405541.002 ТУ.



### 1 Назначение

- 1.1 ПИТ МЕ предназначен для преобразования сигналов от термопребразователей сопротивления по ГОСТ 6651 (ПИТ-ТС МЕ) или от термопар с НСХ по ГОСТ Р 8.585 (ПИТ-ТП МЕ) в унифицированный сигнал тока 4 20 мА по ГОСТ 26.011-80 и цифровой сигнал интерфейса RS-485 с гальваническим разделением входных и выходных цепей.
- 1.2 ПИТ МЕ является средством измерений в составе комплекса средств измерений модульного КСИМ-03, имеющего свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.061.A № 43775. Номер по Госреестру средств измерений 28166-11.
- 1.3 ПИТ МЕ может эксплуатироваться как в составе КСИМ-03, так и самостоятельно.
- 1.4 Область применения осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.
- 1.5 Степень защиты от внешних воздействий, обеспечиваемая оболочкой ПИТ ME, IP20 по ГОСТ 14254.
  - 1.6 Вид климатического исполнения ПИТ ME УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150. Условия эксплуатации:
  - температура окружающего воздуха от 5 до 50 °C;
  - атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.;
- относительная влажность воздуха 80 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
- вибрационные воздействия с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения не более 0,15 мм.



### 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 ПИТ МЕ выпускается в двух исполнениях в соответствии с таблицей 2.1:

Таблица 2.1

Обозначение исполнения	Шифр исполнения	Тип первичного термопреобразователя
ЦКЛГ.405511.002	пит-тс ме	Pt c HCX $\alpha$ =0,00385 °C <sup>-1</sup> , R <sub>o</sub> =50, 100 Om; $\Pi$ c HCX $\alpha$ =0,00391 °C <sup>-1</sup> , R <sub>o</sub> =50, 100 Om; M c HCX $\alpha$ =0,00428 °C <sup>-1</sup> , R <sub>o</sub> =50, 100 Om; H c HCX $\alpha$ =0,00617 °C <sup>-1</sup> , R <sub>o</sub> =100 Om; $\Gamma$ OCT 6651-2009
ЦКЛГ.405521.003	ПИТ-ТП МЕ	ТХК (L), ТХКн (E), ТХА (K), ТЖК (J), ТМК (T), ТВР (A-1, A-2, A-3), ТПР (B), ТПП (R, S) с НСХ ГОСТ Р 8.585-2001

Исполнения ПИТ МЕ в зависимости от диапазона температур и номинальной статической характеристики приведены в приложении А ЦКЛГ.405541.002 РЭ.

- 2.2 Входные сигналы ПИТ МЕ
- 2.2.1 Для ПИТ-ТС МЕ типы ТС и условные обозначения НСХ ТС соответствуют ГОСТ 6651. Общий диапазон изменения сопротивления ТС от 8,620 до 283,850 Ом.
- 2.2.2 ПИТ-ТС МЕ может быть программно сконфигурирован для подключения ТС по трехпроводной или четырехпроводной линии связи. При трехпроводной линии связи ТС питается током 1 мА, при четырехпроводной 420 мкА.
- 2.2.3 Для ПИТ-ТП МЕ типы ТП и условные обозначения НСХ ТП соответствуют ГОСТ Р 8.585. Общий диапазон изменения термо э.д.с. ТП от минус 3,005 до плюс 66,466 мВ.
- 2.2.4 ПИТ-ТП МЕ обеспечивает автоматическую компенсацию температуры свободного конца ТП.
  - 2.3 Выходные сигналы ПИТ МЕ
  - 2.3.1 Токовый сигнал с пределами изменения 4 20 мА по ГОСТ 26.011 . Значение выходного тока ПИТ МЕ определяется по формуле 2.1:

$$I_{\text{\tiny BbX}} = I_{\min} + \frac{I_{\max} - I_{\min}}{\Theta_{\max} - \Theta_{\min}} \times (\Theta_t - \Theta_{\min})$$
 (2.1)

где  $\Theta_i$  – измеряемая температура,  ${}^{0}$ С;

 $I_{\,{
m min}}, I_{\,{
m max}}$  - минимальное и максимальное значения диапазона изменения выходного тока;



- $\Theta_{\min}$ ,  $\Theta_{\max}$  минимальное и максимальное значения диапазона измеряемых температур.
- 2.3.2 Физические сигналы интерфейса RS-485 гальванически развязаны от цепей ПИТ ME. Протокол обмена MODBUS, режим RTU.
- 2.3.3 Сигналы предупредительной сигнализации (свечение соответствующего светодиода на передней панели и замыкание ключа управления "сухого контакта" без собственного источника питания гальванически развязанного от цепей измерения) в диапазоне от 0 до 100 % верхнего предела изменения выходного сигнала.

Состояние ключа может быть запрограммировано как нормально замкнутое – H3, так и нормально разомкнутое – HP. Свечение светодиода соответствует запрограммированному активному состоянию ключа.

Алгоритм срабатывания сигнализации может быть выбран из следующих вариантов:

- когда выходной сигнал превышает уровень, заданный уставкой "УСТ.1"
   (верхний уровень) и когда выходной сигнал ниже уровня заданного уставкой "УСТ.2"
   (нижний уровень);
- когда выходной сигнал ниже уровня заданного уставкой "УСТ.1" и когда выходной сигнал ниже уровня заданного уставкой "УСТ.2" (предминимум минимум);
- когда выходной сигнал выше уровня заданного уставкой "УСТ.1" и когда выходной сигнал выше уровня заданного уставкой "УСТ.2" (предмаксимум максимум).
- 2.4 Пределы допускаемой основной, приведенной к диапазону изменения выходного сигнала погрешности ПИТ ME, не более  $\pm$  0,25 %.
- 2.5 Пределы допускаемой, приведенной к диапазону изменения выходного сигнала погрешности срабатывания предупредительной сигнализации, не более  $\pm$  0,25 %.
- 2.6 Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности от изменения температуры окружающего воздуха в месте установки ПИТ МЕ в пределах рабочих температур не превышают 0,5 предела допускаемой основной приведенной погрешности на каждые 10 °C.
- 2.7 Допускаемая дополнительная погрешность ПИТ-ТП МЕ, вызванная изменением температуры свободного конца ТП во всем диапазоне рабочих температур ПИТ-ТП МЕ, не превышает 1,0  $^{\circ}$ C.
  - 2.8 Требования к параметрам входных и выходных цепей:
  - 1) Входное сопротивление преобразователей ПИТ-ТП МЕ не менее 100 кОм.



- 2) Сопротивление линии связи ПИТ-ТП МЕ, включая сопротивление термоэлектрического преобразователя, - не более 100 Ом. При этом линия связи должна выполняться термокомпенсационными проводами.
- 3) Максимальное сопротивление каждого провода соединения ПИТ-ТС МЕ при трехпроводной линии подключения не более 100 Ом. Сопротивления проводов линии должны отличаться друг от друга не более, чем на  $\pm$  0,02 Ом. Максимальное сопротивление питающих проводов соединения ПИТ-ТС МЕ при четырехпроводной линии связи не более 1 кОм.
  - 4) Электрические параметры внешних искробезопасных цепей: напряжение холостого хода искробезопасных цепей ПИТ МЕ не более 14 В; ток короткого замыкания искробезопасных цепей ПИТ МЕ не более 3,0 мА.

При этом суммарная допустимая емкость и индуктивность электрических цепей, подключенных к искробезопасным цепям ПИТ МЕ (включая емкость и индуктивность линии связи), не должна превышать значений приведенных в таблице 2.2.

Подгруппа взрывозащищенного	Суммарная допустимая	Суммарная допустимая
электрооборудования	емкость $C_0$ , мк $\Phi$	индуктивность $L_0$ , м $\Gamma$ н
II C	0,7	80
II B	4,0	300
II A	17	600

Таблица 2.2

- 5) Максимальное сопротивление нагрузки, включая сопротивление линии связи для токового сигнала 4 20 мА по ГОСТ 26.011, не более 1 кОм.
- 6) Нагрузочная способность выхода RS-485 до 256 приемопередатчиков RS-485 с входным импедансом 96 кОм (32 приемопередатчика с импедансом 12 кОм). Максимальная длина соединительного кабеля 1200 м.
- 7) Напряжение постоянного тока, прикладываемое к ключу управления, не должно превышать 50 В, ток, протекающий через ключ, не должен превышать 600 мА.
- 2.9 ПИТ МЕ выдерживает без повреждений обрыв входных и выходных цепей. При обрыве входных цепей ПИТ МЕ обеспечивает световую сигнализацию и состояние выходного сигнала, в зависимости от запрограммированного значения, может принимать значения 3,5 мА или 20,5 мА. Контроль состояния линии связи с ТП в ПИТ-ТП МЕ осуществляется путем периодической прозвонки цепи током 25 мкА.
- 2.10 Время установления рабочего режима ПИТ МЕ (предварительный прогрев) не более 15 мин.



- 2.11 Время установления выходного сигнала ПИТ МЕ при изменении входного сигнала скачком от 0 до 100 % или наоборот не более 15,0 с.
- 2.12 Изоляция электрических цепей между искробезопасной цепью и силовыми и вторичными цепями выдерживает в течение 1 мин воздействие испытательного синусо-идального напряжения 1,5 кВ, частотой от 45 до 65 Гц.
- 2.13 ПИТ МЕ является однопредельным прибором, программно-конфигурируемым потребителем в условиях эксплуатации. Конструкция ПИТ МЕ обеспечивает возможность параметрирования с персонального компьютера по интерфейсу RS-485:
  - типа ТП или ТС;
  - схему подключения ТП или ТС;
  - диапазон изменения входного сигнала;
  - программирование значений уставок;
  - алгоритма срабатывания сигнализации.

Процедура программирования описана в приложении В.

- 2.14 ПИТ МЕ обеспечивает объединение в локальную сеть с другими приборами по интерфейсу RS-485, протокол обмена MODBUS, режим RTU. Обмен осуществляется двумя стоп битами без контроля четности.
  - 2.15 Идентификационные данные встроенного ПО:

ПИТ-TC ME 405511.002 ПО.V5 0x3B889DAC;

ПИТ-ТП МЕ 405511.003 ПО.V4 0xFCE1C8A4.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует "высокому" уровню защиты по Р 50.2.077.

- 2.16 ПИТ МЕ сохраняет свои характеристики при воздействии магнитных полей сетевой частоты с напряженностью до 40 А/м.
- 2.17 ПИТ МЕ в транспортной таре выдерживает воздействия следующих климатических факторов:
  - 1) температуры от минус 50 до плюс 50 °C;
  - 2) относительной влажности (95  $\pm$  3) % при температуре 35 °C.
- 2.18 ПИТ МЕ в транспортной таре выдерживает воздействия механико-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования, действующих в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком "ВЕРХ" по ГОСТ 14192:
  - 1) вибрации с частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой смещения 0,35 мм;
  - 2) ударов при свободном падении с высоты 1000 мм.



2.19 Питание ПИТ ME осуществляется от вторичной сети питания постоянного тока напряжением ( $24 \pm 2$ ) В с организацией цепей питания и интерфейса RS-485 по общей шине, совмещенной с несущим монтажным рельсом NS 35/7,5 DIN VDE 0611.

Нестабильность напряжения питания не превышает по абсолютной величине 2 % от значения напряжения питания. Коэффициент пульсации постоянного напряжения не превышает 1 %.

Питание ПИТ МЕ от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц осуществляется при помощи модуля питания МП-BUS ЦКЛГ.430601.000 ТУ. Модуль питания МП-BUS предназначен для питания приборов шинного монтажа с организацией по шине цепей питания и интерфейса RS-485. При этом к одному МП-BUS допускается подключение до десяти ПИТ МЕ.

- 2.20 Потребляемая мощность ПИТ МЕ не превышает 2,0 Вт.
- 2.21 Масса ПИТ МЕ не более 0,12 кг.
- 2.22 Габаритные размеры ПИТ МЕ не более 23х100х115 мм.

### 3 Указания по монтажу, сборке, наладке и обслуживанию

#### 3.1 Общие положения

Долговечная и безаварийная работа ПИТ МЕ непосредственно зависит от качества монтажа и правильной эксплуатации. Монтаж и сервисное обслуживание ПИТ МЕ проводится специалистами предприятия-потребителя, прошедшими инструктаж по технике безопасности.

При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании ПИТ МЕ необходимо руководствоваться следующими документами:

- руководством по эксплуатации ЦКЛГ.405541.002 РЭ;
- "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей"
   (ПТЭЭП);
- "Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электрических установок" (ПОТ РМ-016, РД 153-34.0-03.150);
  - требованиями ГОСТ 12.1.004 по пожарной безопасности;
- требованиями ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения электрическим током.

### 3.2 Монтаж ПИТ МЕ



- 3.2.1 Перед монтажом необходимо:
- извлечь ПИТ МЕ из упаковки;
- проверить комплектность ПИТ МЕ по разделу "Комплектность" паспорта ЦКЛГ.405541.002 ПС;
- сверить заводской номер на ПИТ ME с номером, указанным в паспорте ЦКЛГ.405541.002 ПС на ПИТ ME;
  - проверить наличие пломбы;
  - проверить целостность оболочки корпуса;
  - проверить наличие всех крепежных элементов;
  - проверить наличие знака взрывозащиты;
  - проверить наличие эксплуатационной документации;
  - проверить ПИТ МЕ на работоспособность по методике 6.2 ЦКЛГ.405541.002 РЭ.
  - 3.2.2 Монтаж ПИТ МЕ осуществляется согласно разделу 6 ЦКЛГ.405541.002 РЭ.
- 3.2.3 После присоединения токоведущих проводников кабеля необходимо проверить отсутствие короткого замыкания между ними. Для кабеля, отключенного от ПИТ МЕ, проверить электрическое сопротивление между проводами искробезопасной цепи и сетевого питания и заземляющим устройством, которое должно быть не менее 40 МОм.
- 3.2.4 Включение ПИТ МЕ в эксплуатацию после приемки монтажа проводит соответствующая служба предприятия-потребителя.
- 3.2.5 Техническое обслуживание ПИТ МЕ проводится согласно разделу 10 ЦКЛГ.405541.002 РЭ.
- 3.2.6 Ремонт ПИТ МЕ проводит предприятие-изготовитель в соответствии с действующей нормативно-технической документацией по ремонту взрывозащищенного и рудничного оборудования.

После проведения ремонтных работ обязательной проверке подлежат:

- соответствие блоков искрозащиты конструкторской документации;
- наличие маркировки взрывозащиты;
- правильность монтажа отдельных узлов ПИТ МЕ.

После проверки ПИТ МЕ должен быть опломбирован и поверен.

3.2.7 Первичную и периодическую поверки ПИТ МЕ проводят по МП-2201-0004-2011 "Комплекс средств измерений модульный КСИМ-03. Методика поверки". Интервал между поверками – 2 года.



### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПИТ МЕ (МОНТАЖЕ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ)

- 4.1 К работе по монтажу и обслуживанию при эксплуатации ПИТ МЕ допускаются лица, обученные правилам по технике безопасности при работе с электрическими приборами.
- 4.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током ПИТ МЕ соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
- 4.3 При монтаже и эксплуатации ПИТ МЕ необходимо выполнять все требования по технике безопасности, указанные в ЦКЛГ.405541.002 РЭ.
- 4.4 При проверке работоспособности ПИТ МЕ необходимо соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.3.019.
- 4.5 Для взрывоопасных технологических объектов запрещается эксплуатация ПИТ МЕ, отработавших полный назначенный срок службы.

### 5 Показатели надежности

- 5.1 ПИТ МЕ является восстанавливаемым, неремонтируемым, контролируемым перед применением, переходящим в предельное состояние в результате старения и изнашивания, подвергаемому техническому обслуживанию в процессе эксплуатации.
  - 5.2 Средняя наработка до отказа не менее 100000 ч.
  - 5.3 Средний полный срок службы не менее 12 лет.
  - 5.4 Полный назначенный срок службы 10 лет.
  - 5.5 Критерием отказа ПИТ МЕ считают несоответствие требованиям 2.4.

### 6 Параметры предельных состояний

Предельным состоянием ПИТ МЕ считают необходимость замены корпусных деталей.



# 7 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТ МЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИИ

Возможные неисправности и действия по их устранению приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
Не горит индикатор "СЕТЬ" на	Нет контакта в линии	Проверить целостность про-
крышке ПИТ МЕ	сети питания	водов линии сети питания
В диапазоне изменения вход-	Отсутствует контакт в	Проверить целостность про-
ного сигнала отсутствует вы-	клеммной колодке	водов и надежность затяжки
ходной сигнал		винтов клеммных колодок 5,
		6 и 7 (рисунок 4.1
		ЦКЛГ.405541.002 РЭ)
Отсутствует сигнализация при	Соотношение значений	Выставить значения уставок
наличии выходного сигнала	уставок не соответ-	в соответствии с выбранным
	ствует выбранному	алгоритмом срабатывания
	типу сигнализации	сигнализации
Сигнализация о не совпадении	Порча базы данных	Подсоединить ПИТ МЕ к ПК
контрольной суммы – частое		в соответствии с рекомен-
мигание индикатора "ОБМЕН"		дациями В.2 приложения В
		ЦКЛГ.405541.002 РЭ и про-
		вести повторную настройку
		ПИТ МЕ

### 8 Комплектность

8.1 Комплектность ПИТ МЕ приведена в паспорте ЦКЛГ.405541.002 ПС.

В комплект поставки входит преобразователь измерительный ПИТ МЕ (согласно заказу в соответствии с таблицей 2.1), укомплектованный ответными частями разъемных соединителей:

- 8.2 ПИТ МЕ выпускается в двух исполнениях:



- ПИТ-ТС МЕ для преобразования сигналов от ТС по ГОСТ 6651-2009;
- ПИТ-ТП МЕ для преобразования сигналов от ТП по ГОСТ Р 8.585-2001.
- 8.3 Розетка кабельная МС 1,5/5-ST-3,81 или вилка кабельная IMC1,5/5-ST-3,81 поставляются по отдельному заказу в количестве 1 шт. на одну группу приборов, размещенных на общем рельсе монтажном.
- 8.4 ПИТ МЕ может быть укомплектован монтажным рельсом NS35/7,5 DIN VDE 0611 и модулем преобразования интерфейсов МПИ-07 ЦКЛГ.426441.001, поставляемым по отдельным заказам.
- 8.5 В комплект поставки входит эксплуатационная документация на ПИТ МЕ (руководство по эксплуатации ЦКЛГ.405541.002 РЭ, паспорт ЦКЛГ.405541.002 ПС, сертификат соответствия, паспорт соответствия техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 ЦКЛГ.405541.002 ПС ТР).

## 9 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПИТ ME, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ ЕГО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ

- 9.1 Взрывозащищенность ПИТ МЕ обеспечивается выполнением требований ГОСТ 31610.0 и видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i" по ГОСТ 31610.11.
- 9.2 Ограничение напряжения и тока до искробезопасных значений в цепи питания и передачи информации ПИТ МЕ обеспечивается за счет следующих конструктивных и схемотехнических решений:
- гальванической развязки искроопасных цепей, гальванически связанных с искробезопасными цепями, от внешней сети питания, обеспечиваемой DC-DC преобразователем с напряжением гальванического разделения не менее 1500 В;
- гальванического разделения искроопасных цепей, гальванически связанных с искробезопасными цепями, и цепей внешних измерительных приборов, посредством интегральных изоляторов с напряжением гальванического разделения не менее 2500 В;
- ограничения тока и напряжения в цепи питания датчика (преобразователя) до искробезопасных значений с помощью барьера безопасности, представляющего собой троированный ограничитель напряжения из трех параллельно включенных стабилитронов с ограничителями тока на резисторах, выполненного в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11. Напряжение и ток искробезопасной цепи ограничены



до значений не более 14 В и 3,0 мА соответственно;

- ограничения суммарной емкости и индуктивности нагрузки и линии связи до искробезопасных значений;
- разделения печатных проводников искробезопасных и электрически связанных с ними искроопасных цепей от печатных проводников силовых внешних цепей печатным заземленным экраном по двум сторонам платы, выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.11;
- пути утечки и электрические зазоры между печатными проводниками искробезопасных цепей, а также искробезопасных и искроопасных цепей в модуле ПИТ МЕ удовлетворяют требованиям ГОСТ 31610.11.
  - 9.3 Ограничитель напряжения и тока расположен на общей печатной плате.

Печатный монтаж электрических цепей искрозащиты выполнен с учетом требований ГОСТ 31610.11 . Все печатные платы с установленными элементами покрыты электроизоляционным лаком. Крышка корпуса ПИТ МЕ снабжена двумя защелками, которые пломбируются.

- 9.4 Искробезопасные цепи выведены на индивидуальный соединитель с блокировкой в собранном виде, снабженный надписью "ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ ЦЕПЬ".
- 9.5 На планке, закрепленной на верхней панели крышки корпуса ПИТ МЕ нанесена маркировка взрывозащиты. Наименование органа сертификации, номер сертификата и параметры внешних искробезопасных цепей: U<sub>0</sub>, I<sub>0</sub>, C<sub>0</sub>, L<sub>0</sub> нанесены на боковой плоскости корпуса.

### 10 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ, УСЛОВИЯМ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 10.1 Упаковка
- 10.1.1 Упаковка производится в соответствии с требованиями ГОСТ 23170 Категория упаковки КУ-2. Вид внутренней упаковки ВУ-5.
  - 10.1.2 Перед упаковкой в транспортную тару ПИТ МЕ консервируют.

Консервацию и внутреннюю упаковку производят по ГОСТ 9.014.

Вариант упаковки ВУ-5. Вариант временной противокоррозионной защиты ВЗ-10. Срок консервации (переконсервации) – 3 года.

Способ расконсервации – удаление чехлов с последующей продувкой сжатым воздухом.

10.1.3 Эксплуатационные документы упаковывают отдельно в пакеты из поли-



этиленовой пленки марки М по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,2 мм.

Все швы пакетов заваривают.

- 10.1.4 Упакованный ПИТ МЕ и эксплуатационные документы укладывают в ящик типа I по ГОСТ 5959.
  - 10.2 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
- 10.2.1 ПИТ МЕ в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым транспортом при условии хранения 5 ГОСТ 15150 и в соответствии с правилами перевозок грузов соответствующих транспортных ведомств.
  - 10.2.2 ПИТ МЕ в упаковке хранится в условиях 2 по ГОСТ 15150.

Срок хранения ПИТ МЕ без переконсервации – 3 года.

- 10.2.3 Время выдержки ПИТ МЕ после транспортирования перед включением в эксплуатацию при температуре эксплуатации должно быть:
  - в летнее время не менее 3 ч;
  - в зимнее время не менее 6 ч.

### 11 ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

- 11.1 Специальных мероприятий по подготовке и отправке ПИТ МЕ на утилизацию не требуется, так как изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 11.2 Подготовка и отправка ПИТ МЕ на утилизацию производится в соответствии с учетом требований экологической безопасности той страны, в которой находится предприятие-потребитель. Предприятие-потребитель должно обеспечить соблюдение норм и правил действующего законодательства в этом вопросе.
- 11.3 Утилизация упаковочного материала производится в соответствии с действующим законодательством.



### 12 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

- 12.1 Эксплуатация ПИТ МЕ должна осуществляться в соответствии с требованиями данного паспорта и руководства по эксплуатации ЦКЛГ.405541.002 РЭ.
- 12.2 К работе с ПИТ МЕ допускаются лица, прошедшие соответствующее обучение и имеющие не ниже пятой квалификационной группы для работы с электротехническим оборудованием.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЗАЯВИТЕЛЬ
ЗАО «НПП «ЦЕНТРАВТОМАТИКА»	
Российская Федерация	
394090, г. Воронеж, ул. Ростовская, 45 «л».	
Тел.: (473) 237-50-40	
Тел./факс: (473) 222-30-40, 222-32-52	
E-mail: ko@centravtomat.ru;	
www.centravtomat.ru	

Дата изго	товления	
	Начальник О	тк
МП	личная подпись	расшифровка подписи
		год, месяц, число



### ПРИЛОЖЕНИЕ А

(СПРАВОЧНОЕ)

### ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень документов, на которые даны ссылки в настощем паспорте, приведен в таблице A.1

### Таблица А.1

Обозначение	Наименование документа	Номер
документа		раздела,
		пункта
ΓΟCT 12.1.004-91	ССБТ. Пожарная безопасность.	3.1
	Общие требования	
ΓΟCT 12.2.007.0-75	ССБТ. Изделия электротехнические.	3.1, 4.2
	Общие требования безопасности	
ΓΟCT 12.3.019-80	ССБТ. Испытания и измерения	4.4
	электрические. Общие требования	
	безопасности	
ΓΟCT 26.011-80	Средства измерений и автоматизации.	1.1, 2.3, 2.8
	Сигналы тока и напряжения электрические	
	непрерывные входные и выходные	
ΓΟCT 5959-80	Ящики из листовых древесных материалов,	10.1
	неразборные для грузов массо до 200 кг.	
	Общие технические условия	
ГОСТ 6651-2009	Государственная система обеспечения	1.1, 2.1,
	единства измерений. Термопреобразовате-	2.2, 8.2
	ли сопротивления из платины, меди и нике-	
	ля. Общие технические требования и мето-	
	ды испытаний	
ΓΟCT 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические	10.1
	условия	
ΓOCT 14254-2015	Степени защиты, обеспечиваемые	Введение,
(IEC 60529-2013)	оболочками (код IP)	1.2
ΓΟCT 15150-69	Машины, приборы и другие технические	1.3, 10.2
	изделия. Исполнения для различных	
	климатических районов. Категории, условия	
	эксплуатации, хранения и	
	транспортирования в части воздействия	
	климатических факторов внешней среды	
ΓΟCT 23170-78	Упаковка для изделий машиностроения.	10.1
	Общие требования	
ΓΟCT 31610.0 -2014	Электрооборудование взрывозащищенное.	Введение,
(MЭК 60079-0:2011)	Часть 0. Общие требования	раздел 9
ΓΟCT 31610.11 -2014	Электрооборудование взрывозащищенное.	Введение,
(MЭK 60079-11:2011)	Часть 11. Искробезопасная электрическая	раздел 9
	цепь і	



ΓΟCT P 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия	1.3, 2.5
ΓΟCT P 8.585-2001	Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования	1.1, 2.1, 2.2, 8.2
P 50.2.077-2014	Рекомендации по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения	2.15
МП-2201-0004-2011	Комплекс средств измерений модульный КСИМ-03. Методика поверки	3.2.7
ПТЭЭП	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей	3.1
ПОТ PM-016-2001 PД153-34.0-03.150-00	Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электрических установок	3.1
TP TC 012/2011	Технический регламент "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"	Введение, 8.5